



## Gleiserneuerung Kupferhammer + Wartung Bahnübergang

Ort: Amsdorf, Deutschland  
 Auftraggeber: Romonta Unternehmensverbund  
 Bauzeit: 02/2020 - 05/2020  
 Leistungen: Wartung und Inspektion BÜ  
 Bauform WSSB für Jahresverlauf  
 2020, Grundhafte Instandsetzung  
 Weiche 8

Ausführende  
 Unternehmen: Rhomberg Sersa Gleisbau GmbH  
 EHEMALS: Rhomberg Sersa Deutschland  
 GmbH



### Leistungen Rhomberg Sersa Gleisbau GmbH

- ✓ Überprüfung Bahnübergang Bauform WSSB HS 64 b
- ✓ Wartung und Inspektion, einschließlich Sichtprüfung aller Bauteile
- ✓ Funktionsprüfung und Auswertung
- ✓ Erstellung Inspektionsprotokolle und Maßnahmenkatalog für evtl. Mängel

### Instandsetzung Weiche 8:

- ✓ Baustelleneinrichtung (z.B. An- und Abtransport ZWB und SKL-Anhänger sowie diverse Kleingeräte und betriebsnotwendiger Stoffe)
- ✓ Schwellenwechsel Weiche 8 (Weiche einschließlich Endteil ausbauen und zum Schwellenumbau im Baufeld seitlich lagern)
- ✓ Weiche einbauen
- ✓ Lichtbogen - Verbindungsschweißen 49E1
- ✓ Herstellung Spannungsausgleich
- ✓ Rand / Rangierweg wiederherstellen

### Kontakt:

Rhomberg Sersa Gleisbau GmbH  
 info.rsg@rsrg.com  
 rhomberg-sersa.com



Mehr erfahren: